

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Construcción.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras a Cooperativa.
Fecha	20- Diciembre-2018
Comunidad	Coclesito, distrito de Donoso, Colon.
Ubicación	
Lugar	Cooperativa
Por MPSA	4
Por Contratista Cobre Panamá	1
Externos	2
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	Servicios y Mantenimientos Acevedo.
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	Cooperativa.
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección final a la obra.
Acciones	Realizar la última inspección para dar por terminado el contrato con el proveedor.
Resultados	Se visita el lugar de la obra con el cliente y el proveedor y se determina lo siguiente: • Todo lo que estaba dentro del alcance del contrato fue entregado por el proveedor a MPSA satisfactoriamente. • Se revisó área por área el acabado de las áreas y las mismas cumplieron con lo deseado. • Toda la estructura nueva quedo con recorrido eléctrico instalada. • El cliente debe realizar la conexión del agua potable. • La estructura existente no cuenta con energía eléctrica y como apoyo a la misma se procederá a dar una adenda al proveedor para que la instale para que puedan ser conectados los hornos que se utilizaran. • Se debe revisar toda la parte de plomería para que la misma quede habilitada a la hora de iniciar labores.
Seguimiento	Realizar próxima visita para ver avances de los trabajos.

Documentación Fotográfica.

